

KRAFT&DELE

**OSŁONA PRZECIWPYŁOWA DO
SZLIFIERKI/BRUZDOWNICY**

115/125mm

KD1977





OSTRZEŻENIE! Przeczytaj wszystkie instrukcje i ostrzeżenia dotyczące

bezpieczeństwa.

- Osłona przystosowana jest do stosowania z szlifierką kątową/bruzdownicą 115mm(4,5") i 125mm(5")
- Osłona jest przeznaczona do cięcia kamienia, betonu i innych produktów murarskich – nie należy używać jej do cięcia metalu lub innych materiałów.
- Pokrywa pojemnika została zaprojektowana wyłącznie do użytku z diamentową tarczą tnącą – nie należy używać innych rodzajów tarczy.
- Przed rozpoczęciem pracy zawsze sprawdź czy osłona przeciwpyłowa nie jest uszkodzona, odkształcona, pęknięta. Nie używaj uszkodzonej osłony jeśli jest uszkodzona – może to spowodować obrażenia.
- Zawsze noś okulary ochronne. W odpowiednich warunkach należy stosować maskę przeciwpyłową, nie poślizgowe obuwie ochronne, kask lub ochronę słuchu.
- Trzymaj osłonę przeciwpyłową z dala od benzyny, rozcieńczalnika, ropy naftowej i parafiny.
- Dostarczone złącze może nie być bezpiecznie podłączone do każdej szlifierki/bruzdownicy – w takim wypadku nie należy tej osłony.



PRZECZYTAJ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI



ZAWSZE UŻYWAJ OCHRONĘ USZU I OCZU

- Nigdy nie modyfikuj elektronarzędzi ani żadnej jego części, może to spowodować uszkodzenie lub obrażenia ciała
- Nieprawidłowe obchodzenie się z osłoną może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała.



OSTRZEŻENIE! Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, zawsze odłączaj zasilanie narzędzia przed podłączeniem lub zdjęciem akcesoriów lub dokonaniem regulacji.

- Odłącz lub wyjmij akumulator z narzędzia.
- Wyjmij wszystkie akcesoria i osłonę narzędzia.
- Upewnij się, że narzędzie spełnia wymagania dotyczące dopasowania osłony.



MOCOWANIE OSŁONY NA SZLIFIERCE



- Przed montażem upewnij się, że szlifierka wspiera możliwość cięcia za pomocą tarcz diamentowych oraz jest kompatybilna z systemem osłony przeciwpyłowej, informacje te znajdziesz w instrukcji obsługi szlifierki lub u autoryzowanego dealera.
- Dopasuj odpowiedni adapter tak aby osłona pewnie trzymała się na szlifierce
- Osłonę osadź na uchwycie szlifierki, następnie za pomocą klucza nimbusowego zaciśnij obejmę tak by osłona się pewnie trzymała urządzenia.
- Na wałku szlifierki załóż wrzeciono dołączone do zestawu, przekładki dołączone do zestawu służą do separacji tarcz tnących.
- Po montażu należy pamiętać o zablokowaniu osłony przed otwarciem za pomocą pokrętła znajdującego się po stronie zewnętrznej.

WYKRYWANIE CIĘCIA PRZY POMOCY OSŁONY

- Sprawdź poprawność montażu osłony oraz jej stan, w przypadku wykrycia pęknięć nie rozpoczynaj pracy! Ustaw głębokość cięcia za pomocą odpowiedniej podziałki po wew. Części osłony – pamiętaj iż zużycie tarczy wpłynie na głębokość cięcia.
- Uruchom szlifierkę odczekaj do osiągnięcia pełnych obrotów.
- Rozpocznij cięcie za pomocą szlifierki/bruzdownicy – ruch powinien być w miarę płynny – nie dociskaj urządzenia do ciętego materiału ani nie staraj się przyspieszyć cięcia – takie zachowanie prowadzi do ukosowania wrzeciona co skutkuje szybkim zużyciem szlifierki oraz tarcz.

WAŻNA INFORMACJA: Tarcze muszą osiągnąć pełną prędkość przed przystąpieniem do pracy, zabrania się wyłączenia szlifierki na końcówce cięcia.