

KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej

KĄTOMIERZ ELEKTRONICZNY Z POZIOMICĄ LED 400MM



KD3561

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Ten cyfrowy kątomierz z 2 fiolkami bąbelkowymi (0° i 90°) został zaprojektowany z myślą o szybkiej i łatwej obsłudze.

Instrukcje bezpieczeństwa

Przed użyciem tego narzędzia należy przeczytać i zrozumieć wszystkie poniższe instrukcje.

Cechy i funkcje

- Pomiar kątown w stopniach (°)
- Zakres pomiaru: 0~230°
- Dokładność pomiaru: $\pm 0,1^\circ$
- Rozdzielczość: 0,1°
- Funkcja Hold do zamrożenia pomiaru
- Duży (45*18mm) wyświetlacz LCD z niebieskim podświetleniem
- 5-minutowe automatyczne wyłączenie zasilania
- Alarm niskiego poziomu naładowania baterii
- Zasilanie: 1 bateria 9V
- Otwór do zawieszania
- Temperatura pracy: 0°C-50°C
- Temperatura przechowywania: -10°C ~ 50°C

Instalacja baterii

Otwórz pokrywę baterii przy zaślepce końcowej.

Włóż baterię 9 V, zwracając uwagę na biegunowość.

Zamknij pokrywę baterii.

Włącz instrument.



Uwaga: Zużyte (rozładowane) baterie są niebezpiecznymi odpadami i należy je odpowiednio zutylizować. Wyjmij baterię, jeśli urządzenie nie będzie używane przez długi czas.

Korzystanie z produktu

Przycisk WŁ./WYŁ.

Naciskając ten przycisk, można włączać i wyłączać urządzenie

Pomiar kątów

Umieść dolną część ramienia podstawy instrumentu przy jednej stronie lub nodze konstrukcji, której kąt chcesz zmierzyć, a górną część ramienia ruchomego instrumentu przy drugiej stronie lub nodze. Na wyświetlaczu LCD wyświetli się kąt między dwoma bokami lub nogami.

Wyświetlany odczyt odpowiada wewnętrznemu kątowi między ramieniem ruchomym kąta a ramieniem podstawy.

Przycisk HOLD

Jeśli musisz przesunąć przyrząd, aby odczytać wyświetlacz, naciśnij przycisk HOLD, aby zamrozić pomiar. Odczyt zmierzonego kąta zostanie zatrzymany. Na ekranie miga cyfra „HOLD”. Naciśnij ponownie przycisk HOLD, aby powrócić do trybu pomiaru.

Przycisk

Jeśli chcesz uzyskać lepszy widok ekranu, zwłaszcza w ciemnym miejscu, naciśnij ten przycisk, aby włączyć podświetlenie. Naciśnij ten przycisk ponownie, aby wyłączyć podświetlenie.

Automatyczne wyłączenie

Po około 5 minutach nieużywania instrumentu, wyłączy się on automatycznie.

Ostrzeżenie: Unikaj ostrych krawędzi. Zachowaj ostrożność przy obsłudze, ponieważ może to spowodować skaleczenie.

Uwaga: Urządzenie jest precyzyjnym urządzeniem pomiarowym. Upuszczenie lub uderzenie urządzenia może spowodować upośledzenie jego działania lub przyszłe niedokładne odczyty.

Zapisz instrukcję

Zapisz tę instrukcję obsługi instrumentu do wykorzystania w przyszłości