

# **KRAFT&DELE**

PROFESSIONAL













**KD10791**



**Zawsze używają okularów  
ochronnych i rękawic ochronnych  
podczas obsługi.**



	<p>1. Akcesoria do piły łańcuchowej</p>		<p>2. Umieść pierścień przesuwny</p>
	<p>3. Zamontuj odpowiedni blok przyłączeniowy</p>		<p>4. Włóż blok przyłączeniowy do wału wyjściowego</p>
	<p>5. Zamontuj wspornik, pamiętaj o dokręceniu go do wspornika</p>		<p>6. Zamontuj przegrodę, zamontuj śrubę 8x30 i dokręć ją za pomocą klucza imbusowego.</p>
	<p>7. Zamontuj uchwyt i wsuń uchwyt w górę i w dół w szczelinę bloku aluminiowego i dokręć śrubą 8x14</p>		<p>8. Przykryj pokrywą olejową</p>
	<p>9. Podczas pracy otwieraj małą pokrywkę oleju i pamiętaj o szczelnym zakryciu oleju podczas zatrzymywania</p>		<p>10. Montaż zakończony</p>